


## 改善箇所説明図



### 不具合発生箇所

ウイング車において、積荷を固縛せずに走行し、積荷が煽りに勢いよく接触した場合、煽りのロックが外れるおそれがある。

### 改善の内容

使用者へ積荷の固縛についての注意喚起を行なう。又、改良された 煽りロック装置への交換を行なう。