


改善箇所説明図



【対象装置外観】




【改善対象部位】



【改善後形状】



 は追加する部品を示す。

【不具合の内容】

小型バントラックのシャシフレームとバンボディー縦根太の締結において、作業指示が不適切なため、最前部に締結部品が取付けられていないものがある。そのため、走行振動により、異音が発生するおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、最前部に締結部品の取付けの有無を確認し、取付けられていない場合は締結部品を取付ける。

【識別】

・改善実施済車には、バンボディー前面左側の製造銘板横に青丸ステッカーを貼付する。