

# 改善箇所説明図

## 【対象装置外観】

ウイング



テールゲートリフター用  
油圧装置

ウイング用油圧装置

テールゲートリフター



改善対象部位  
マグネットスイッチ



は交換する部品を示す。

## 【不具合の内容】

テールゲートリフターおよびウイングトラックの油圧装置に使用しているマグネットスイッチにおいて、内部部品のかしめ圧接が不適切なため、走行振動等により導通不良が発生するものがある。そのため、テールゲートリフターあるいはウイングルーフが作動しないおそれがある。

## 【改善措置の内容】

全車両、良品マグネットスイッチに交換する。

## 【識別】

改善実施済車には、油圧装置左側に黄丸ステッカーを貼付する。