


改善箇所説明図




テールゲートフロア

テールゲートフロア キャスターストッパー



〔テールゲートフロア開放状態〕



キャスターストッパー



〔キャスターストッパー開放状態〕

不具合発生箇所

(キャスターストッパー開閉装置)



〔テールゲートフロアのキャスターストッパー開閉装置において、開閉を繰り返すと、プッシュナットが外れることがある。更にそのまま開閉を繰り返すとスプリングが外れ、最悪の場合、キャスターストッパーが機能せず、格納されたままの状態になるおそれがある。〕

改善の内容
全車両、ヒンジピン外れ防止を対策品に交換する。

注) 内は交換する部品を示す。