

改善箇所説明図



【対象装置外観】



側方反射器

基準不適合発生箇所

【改善後外観】



排出ガスの影響がない位置に側方反射器を移動

【不具合の内容】

中型バントラックにおいて、側方反射器の取付位置が不適切なため、排出ガスが直接かかるものがある。そのため、排出ガスの熱により、側方反射器が変形し、保安基準第35条の2(側方反射器の基準)に適合しないおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、排出ガスの影響がない位置に側方反射器を移動する。なお、側方反射器に変形が生じているものは、新品に交換する。

【識別】

・改善実施済車には、荷箱前面左下部の製造銘板付近にNo.4737のステッカーを貼付する。

注: は、措置する部品を示す。