


## 改善箇所説明図



### 不具合の内容

コンテナセミトレーラのフロントボルスターにおいて、材料の衝撃強度が不足しているため、事故などにより過度な衝撃が加わった場合、亀裂を生じることがある。

### 改善措置の内容

全車両、フロントボルスターを対策品に交換する。