

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線42354 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 30年10月15日

リコール届出番号	4346	リコール開始日	平成 30年10月16日
届出者の氏名又は名称	日本フルハーフ株式会社 代表取締役社長 屋間 弘康	問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0120-286887	
不具合の部位(部品名)	走行装置(ホイールベアリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	セミトレーラの走行装置において、製造時の作業が不適切なため、ホイールベアリングへのグリス充填が不足しているものがある。そのため、潤滑不足によりホイールベアリングが変色し、そのままの状態で使用を続けると、ホイールベアリングが焼付き、最悪の場合、火災又は脱輪するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ホイールベアリングを点検し、グリス量が不足している場合は、グリスを追加充填する。また、ホイールベアリングが変色している場合は、新品のホイールベアリングと交換する。		
不具合件数	16件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問し通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているため、日整連発行の機関紙に掲載する措置はとらない。 ・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.4346のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フルハーフ	DFPDF342CN	—	DFPDF342CN-75000, DFPDF342CN-75001 平成30年2月10日, 平成30年2月13日	2	
	DFPDG341A改	—	DFPDG341A-25017~DFPDG341A-25025 平成30年4月12日~平成30年6月27日	3	
	DFPDX331A	—	国[01]112424 平成29年11月22日	1	
	DFPDX341M	—	国[01]098418, 国[01]098419 平成29年3月18日, 平成29年3月21日	2	
	DFPFH341A改	—	DFPFH341A-25007~DFPFH341A-25110 平成29年3月13日~平成30年6月4日	32	
	DFPFX338C	—	国[01]102271~国[01]114466 平成30年1月12日~平成30年6月26日	16	
	DFPFX340K	—	国[01]112952 平成29年12月25日	1	
	DFPFX343A	—	国[01]110032, 国[01]110033 平成29年12月4日, 平成29年12月21日	2	
	DFPTF341A	—	DFPTF341A-25190 平成29年10月18日	1	
	DFPTF341A改	—	DFPTF341A-25057~DFPTF341A-25372 平成29年3月13日~平成30年7月5日	52	
	DFWFX341B	—	国[01]112361 平成30年5月19日	1	
	KFKDH320S	—	KFKDH320S-25000~KFKDH320S-25004 平成29年7月29日~平成30年6月1日	5	
	KFKDH320SN	—	KFKDH320SN-20000 平成30年5月7日	1	
	KFKDJ320改	—	KFKDJ320-35005, KFKDJ320-35006 平成30年5月31日, 平成30年7月2日	2	
	KFKDX330A	—	国[01]027284, 国[01]027285 平成29年9月1日, 平成29年9月14日	2	
KFKEH340	—	KFKEH340-25000, KFKEH340-25001 平成29年3月27日, 平成29年8月2日	2		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フルハーフ	KFKGG340S	—	KFKGG340S-25000～KFKGG340S-25006 平成29年10月10日～平成30年5月30日	7	
	KFKGG340SN	—	KFKGG340SN-25001～KFKGG340SN-25007 平成29年2月20日～平成30年7月5日	6	
	KFKGG340SN改	—	KFKGG340SN-25000 平成29年2月20日	1	
	KFKGG340W改	—	KFKGG340W-25025～KFKGG340W-25079 平成29年3月18日～平成30年3月22日	5	
	KFKHH240改	—	KFKHH240-75002, KFKHH240-75003 平成30年6月18日, 平成30年6月26日	2	
	KFKHX340M	—	国[01]027310～国[01]108726 平成29年3月11日～平成29年12月19日	4	
	RFVFX341F	—	国[01]106475～国[01]106616 平成29年3月28日～平成29年5月12日	5	
	RFVFX341G	—	国[01]106946, 国[01]106947 平成29年5月27日, 平成29年5月19日	2	
	RFVFX341K	—	国[01]106907 平成29年12月19日	1	
	(計25型式)	(—)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年2月20日～平成30年7月5日	(計158台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。