

## サービスキャンペーン通知書

平成18年6月6日

国土交通省自動車交通局技術安全部審査課長殿

* 整理番号	——	サービスキャンペーン開始日	平成18年6月7日
不具合の内容	荷台後部に取り付けられている荷役作業を容易にするための油圧式のテールゲート昇降装置において、当該装置の油圧ユニット内部のマニホールドブロックが不適切なため、テールゲートが地上約50cmの位置に有るときに、シャシの沈み込みとは別にフロア先端が約5cm下に傾くことがある。そのため、荷役作業中の積荷を落下させるおそれがある。		
改善の内容	油圧ユニット内部のマニホールドブロックを対策品に交換する。		
自動車使用者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール又は直接訪問等で通知する。		
	・一般公示：弊社ホームページ掲載による周知を行う。		
	・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲 及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
いすゞ	PA-FRD34L4	フォワード	FRD34L4-7002618～ FRR34L4-7006121  平成17年4月14日～ 平成17年4月21日	2台	
	PB-FRR35J3S		FRR35J3S-7001298 平成17年3月30日	1台	
	PB-FRR35K3S		FRR35K3S-7004207～ FRR35K3S-7004452  平成17年4月6日～ 平成17年4月8日	4台	
	PA-NPR81N	エルフ	NPR81-7001961～ NPR81-7003617  平成17年4月12日～ 平成17年4月18日	3台	
	PB-NPR81AN		NPR81-7007981～ NPR81-7008837  平成17年4月21日～ 平成17年4月25日	2台	
ニッサン	PB-APR81AN	アトラス	APR81-7000647 平成17年4月19日	1台	
ニッサンディーゼル	PB-MK36A	コンドル	MK36A-01101～ MK36A-03118  平成17年4月12日～ 平成17年4月19日	3台	
	PB-MK36B		MK36B-00089～ MK36B-00240  平成17年4月15日～ 平成17年4月20日	2台	

三菱ふそう	KL-FS54JUJZ	ふそう	FS54JUJZ-530191 平成17年4月22日	1台	
	KL-FS55JVZ		FS55JVZ-530799 平成17年4月7日	1台	
	PA-FE82DEV	ふそうキャン ター	FE82DEV-511752～ FE82DEV-511753 平成17年4月21日～ 平成17年4月22日	3台	
	PA-FK61FK	ふそうファイ ター	FK61FK-771622～ FK61FK-771836 平成17年4月11日～ 平成17年4月25日	2台	
日野	PB-FC6JKFA	レンジャー	FC6JKFA-10487 平成17年4月19日	1台	
	PB-FD8JCFA		FD8JCF-11299 平成17年4月11日	1台	
	PB-FC7JKFA		FC7JKF-10984～ FC7JKF-10985 平成17年4月11日	2台	
	PB-FD7JLFA		FD7JLF-12386 平成17年4月27日	1台	
	PB-XZU414M	デュトロ	XZU414-0004589～ XZU414-0004590 平成17年4月11日	2台	
			G3L0601～G3L0609 平成17年3月29日～ 平成17年4月15日	6台	工番（製造番号）
			(製作期間の全体の範囲) 平成17年3月29日～ 平成17年4月27日	(計38台)	
	(計17型式)	(計9車種)			

(備考) キット販売を行った当該荷役装置については、荷役装置の工番（製造番号）を記載した。