

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線42361 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年3月26日

リコール開始日: 令和2年3月27日

リコール届出番号	4695	リコール開始日	令和2年3月27日
届出者の氏名又は名称	日本フルハーフ株式会社 代表取締役社長 昼間 弘康	問い合わせ先:お客様相談室	TEL 0120-286887
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、ドレンプラグの燃料タンクへの組み付け作業が不適切なため、ドレンプラグが適切に締め付けられていないものがある。 そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドレンプラグ部より燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクドレンプラグを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	サプライヤーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.4695のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-FRR90S2	フォワード	FRR90-7147573~FRR90-7147906 令和元年10月31日~令和元年11月15日	2	
	2PG-FRR90T2		FRR90-7148854 令和元年11月19日	1	
	2PG-FTR90V2		FTR90-7010614~FTR90-7011011 令和元年10月16日~令和元年11月14日	2	
	2RG-FRR90S2		FRR90-7146505~FRR90-7147543 令和元年10月28日~令和元年12月5日	5	
	2RG-FRR90T2		FRR90-7146275~FRR90-7147873 令和元年10月25日~令和元年11月21日	3	
	2RG-FSR90S2		FSR90-7010411~FSR90-7010579 令和元年10月28日~令和元年12月16日	2	
	2RG-FTR90V2		FTR90-7010840 令和元年11月12日	1	
日野	2KG-FC2ABA	日野 レンジャー	FC2AB-115571~FC2AB-116205 令和元年10月21日~令和元年11月5日	4	
	2KG-FC2ABG		FC2AB-115953~FC2AB-115954 令和元年11月7日	2	
	2KG-FD2ABA		FD2AB-114853 令和元年10月29日	1	
	2KG-FD2ABG		FD2AB-114326 令和元年10月29日	1	
	2KG-GD2ABG		GD2AB-101179 令和元年11月25日	1	
	2PG-FD2ABA		FD2AB-114388~FD2AB-114464 令和元年11月5日~令和元年11月7日	2	
	2PG-FD2ABG		FD2AB-114539~FD2AB-115137 令和元年10月28日~令和元年11月29日	5	
	2PG-FE2ABG		FE2AB-104008~FE2AB-104102 令和元年10月29日~令和元年11月1日	2	
UDトラックス	2PG-BRR90T2	コンドル	BRR90-7001375 令和元年10月29日	1	
	2RG-BRR90S2		BRR90-7001381 令和元年11月12日	1	
	2PG-CD5CA	クオン	JNCMB02C6KU046473 令和元年11月14日	1	
(計18型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年10月16日~令和元年12月16日	(計37台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。