


# 改善箇所説明図




後部反射器



後部反射器

又は



後部反射器

注:  は、追加する部品を示す。

## 不具合発生箇所

後部反射器の取り付け位置が不適切なため、車両最外側からの寸法が保安基準に適合していない。

## 改善措置の内容

全車両、保安基準に適合する位置に後部反射器を追加する。

## 識別

追加する後部反射器の有無にて容易に識別可能なため、特別に識別は行わない。